


ISO 9001:2000

rouge

LE



ANAC références : FJMD ---1 --48

Vos références :

Bateau: ---1

Organe: Inverseur tribord / INV TRI

ANAC

Marque et type:

Organe: Z.F.

LA PEROUSE EXPERTISE / FR-ARGELES SUR MER

Date du diagnostic: 13 avril 2007

Date échantillon	04-AVR-07
Numéro échantillon	50139912
Prélèvement interm.	X
Durée fonct.	236 H
Bain d'huile	236 H

Usure			
Fer	ppm	41	
Plomb	ppm	305	
Cuivre	ppm	127	
Etain	ppm	2	
Chrome	ppm	< 1	
Aluminium	ppm	3	
Nickel	ppm	< 1	

Contamination			
Si-Etrang.	ppm	14	
Eau	%	OK	

Huile			
Visc. 100°C	mm2/s	10.0	

Commentaire

- On constate des concentrations élevées pour un état de rodage. Nous vous conseillons d'effectuer une vidange rapprochée afin d'éliminer la pollution résiduelle et un nouveau prélèvement afin de juger l'évolution de l'usure.
- Afin de pouvoir utiliser notre code couleur pour la viscosité, nous vous demandons de préciser le type d'huile complet (Marque, Type et grade) à l'envoi du prochain échantillon.